



14	<i>Pierścień sprężysty 22z</i>	PN-63/M-85111	1	
13	<i>Śruba M8x100-5,8 Fe/Zn5</i>	PN-87/M-82302	2	
12	<i>Śruba M8x80-5,8 Fe/Zn5</i>	PN-87/M-82302	2	
11	<i>Podkładka sprężysta 10,3 Fe/Zn5</i>	PN-80/M-82008	1	
10	<i>Nakrętka M8-5-A Fe/Zn5</i>	PN-86/M-82144	4	
9	<i>Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn5</i>	PN-80/M-82008	4	
8	<i>Podkładka 8,4 A Fe/Zn5</i>	PN-80/M-82007	6	
7	<i>Przyłączka prosta 1/4"</i>	KQ2H06-02S	2	SMC
6	<i>Tulejka</i>	PR-92-299-1	2	
5	<i>Tuleja</i>	PR-92-291-1	1	
4	<i>Wspornik siłownika przesunięć</i>	PR-92-294-1	1	
3	<i>Trzpień kpl.</i>	PR-92-145-1	1	
2	<i>Podstawa siłownika</i>	PR-92-114-1	1	
1	<i>Siłownik o krótkim skoku D80x25</i>	0822010684	1	REXROTH
	Nazwa części	Rysunek/norma	Ilość	Uwagi

PROBIT

Siłownik przesunięć lewy

PR-92-109-1

Szarpak