



16	Przyłączka kąтова 1/4"	KQ2L08-02S	1	SMC
15	Przyłączka prosta 1/4"	KQ2H08-02S	1	SMC
14	Śruba M8x100-5,8 Fe/Zn5	PN-87/M-82302	2	
13	Śruba M8x80-5,8 Fe/Zn5	PN-87/M-82302	2	
12	Pierścień sprężysty 22z	PN-63/M-85111	1	
11	Podkładka sprężysta 10,3 Fe/Zn5	PN-80/M-82008	1	
10	Podkładka 10,5 A Fe/Zn5	PN-80/M-82007	1	
9	Podkładka 8,4 A Fe/Zn5	PN-80/M-82007	6	
8	Podkładka sprężysta 8,2 Fe/Zn5	PN-80/M-82008	4	
7	Nakrętka M8-5-A Fe/Zn5	PN-86/M-82144	4	
6	Tuleja	PR-92-291-1	1	
5	Śruba specjalna	PR-92-292-1	1	
4	Tulejka	PR-92-299-1	2	
3	Wspornik siłownika obrotu	PR-92-290-1	1	
2	Podstawa siłownika	PR-92-114-1	1	
1	Siłownik do krótkim skoku D80x25	0822010684	1	REXROTH
	Nazwa części	Rysunek/norma	Ilość	Uwagi

PROBIT

Siłownik
obrotu lewy

PR-92-111-1

Szarpak